

## Relatório fotográfico Reforma campus Ituiutaba

### 1. Bloco administrativo




Vista externa



Piso em revestimento de cerâmica



Parede recepção a ser fechada por Drywall para instalação do ar condicionado.



Banheiro reforma, adequação hidráulica e acessibilidade

## 2. Biblioteca



Vista externa





Piso: dois tipos de piso na entrada em cerâmica manchado pelo desgaste do tempo e piso queimado na sala de leitura



Banheiro reforma, adequação hidráulica e acessibilidade

### 3. Bloco A1



Vista Externa A1





Banheiro A1 reforma, adequação hidráulica e acessibilidade



Piso: Piso Queimado

## 4. Bloco A



Vista Externa Bloco A





Telhado com avarias





Piso: Piso Queimado com avarias





Banheiro Bloco A: reforma, adequação hidráulica, troca de sanitários e acessibilidade.

## 5. BLOCO B



Vista externa







Piso: Piso em Paviflex e queimado com avarias





Banheiro Bloco B: reforma, adequação hidráulica, troca de sanitários e acessibilidade.

## 6. Bloco C



Vista externa




Teto com infiltração no terceiro piso.





Piso: Piso em Paviflex e queimado com avarias






Banheiro Bloco C: reforma, adequação hidráulica, troca de sanitários e acessibilidade.

## 7. Bloco D



Vista externa



Piso: Queimado com avarias



Banheiro Bloco D: reforma, adequação hidráulica, troca de sanitários e acessibilidade.

## 8) QUADRA



Troca das traves, tabela de basquete, equipamento de vôlei.



Reforma do piso, piso com avarias buracos necessário o reparo.